


¿Cuál es el giro de tu empresa?


Answered: 26 Skipped: 0



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
▼ Aeronáutico	3,85%	1
▼ Automotriz	42,31%	11
▼ Manufactura	30,77%	8
▼ Textil	3,85%	1
▼ Farmacéutico	0,00%	0
▼ Alimenticio	0,00%	0
▼ Construcción	0,00%	0
▼ Educación	3,85%	1
▼ Servicios	3,85%	1
▼ Metalmecánica	3,85%	1
▼ Química	3,85%	1
▼ Otro (especifique)	Respuestas 3,85%	1
TOTAL		26

¿En qué parque industrial se encuentra tu empresa?


Answered: 26 Skipped: 0



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
Parque Industrial Querétaro	11,54%	3
Parque Benito Juárez	15,38%	4
Parque el Marqués	11,54%	3
Parque Bernardo Quintana	15,38%	4
Parque Tecnológico Innovación	3,85%	1
Business Terra Park	0,00%	0
Parque Aeroespacial	3,85%	1
Parque O'Donnell	0,00%	0
Parque FINSA I	3,85%	1
Parque FINSA II	3,85%	1
La Bomba Industrial Park	0,00%	0
Otro	30,77%	8
TOTAL		26

¿Tu compañía tiene planta generadora de luz como medida preventiva para esta situación?

Answered: 26 Skipped: 0



OPCIONES DE RESPUESTA	RESPUESTAS	
SI	50,00%	13
NO	50,00%	13
TOTAL		26

¿Cuál es el giro de tu empresa?	¿En qué parque industrial se encuentra tu empresa?	Considerando un promedio anual, ¿cuántas veces se ha ido la luz en tu planta/oficina incluyendo los picos de luz?	¿Tu compañía tiene planta generadora de luz como medida preventiva para esta situación?
Automotriz	Parque Bernardo Quintana	3	SI
Automotriz	Parque Benito Juárez	Un promedio de 60 veces al año, es decir, 5 veces al mes. Nota: esta es una cifra real, es las veces que se ha ido la luz durante este año, un % de 5 veces al mes.	NO
Manufactura	Parque Bernardo Quintana	6	NO
Manufactura	Parque Benito Juárez	3	NO
Automotriz	Parque el Marqués	20	NO
Manufactura	Parque Industrial Querétaro	50	SI
Manufactura	Parque Benito Juárez	1	SI
Textil	Otro	8 veces	SI
Química	Parque Bernardo Quintana	por lo menos 1 vez al mes	SI
Automotriz	Parque el Marqués	10	SI
Servicios	Otro	10	NO
Automotriz	Parque FINSA II	0	SI
Manufactura	Otro	4	NO
Automotriz	Parque Industrial Querétaro	No tenemos ese problema debido a que contamos con 2 fuentes de alimentación de energía 1. Buenavista y 2. La interna del PIQ	NO
Aeronáutico	Parque Aeroespacial	0	SI
Educación	Otro	5 veces	NO
Metalmecánica	Otro	4	NO

Manufactura	Parque FINSA I	La luz se va cada 2 o 3 meses Picos / variaciones de luz 2 03 veces x mes	SI
Automotriz	Parque Bernardo Quintana	2	SI
Automotriz	Parque Tecnológico Innovación	2	SI
Automotriz	Parque el Marqués	10	NO
Automotriz	Otro	7	NO
Automotriz	Parque Industrial Querétaro	8	NO
Manufactura	Otro	1 vez	SI
Manufactura	Otro	1	NO
Otro (especifique)	Parque Benito Juárez	6	SI